

# 云浮市新万利石业有限公司年产 5 万平方米石材规格板建设项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

## 1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况:

### 1.1 设计简况:

建设项目已将环境保护设施纳入初步设计,环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求,落实了防治污染和生态破坏的措施和环境保护设施投资概算。

### 1.2 施工简况:

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同,环境保护设施的建设进度和资金均得到保证,共投入环保资金 15 万元,建成噪声、固废、生产废水、生活污水治理设施,项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及审批部门决定中提出的环境保护对策。

### 1.3 验收过程简况:

云浮市新万利石业有限公司年产 5 万平方米石材规格板建设项目于 2019 年 4 月竣工,2019 年 4 月启动验收工作,我司委托广州华清环境监测有限公司对云浮市新万利石业有限公司年产 5 万平方米石材规格板建设项目进行验收监测工作。

2019 年 5 月委托广州华清环境监测有限公司对项目现场进行取样、检测和验收监测报告编制的相关工作,5 月完成了验收监测报告的编制。根据验收监测报告的内容,我司于 2019 年 5 月完成了本项目竣工环境保护验收报告的编制,并于 2019 年 5 月成立了验收工作组对项目进行

验收，验收工作组通过现场检查，审阅相关资料后，提出验收意见，同意本项目及其配套建设的环境保护设施通过验收。

## **2.环境保护设施设计、施工和验收过程简况：**

### **2.1 制度措施落实情况：**

#### **(1) 环保组织机构及规章制度**

我司建立了环保规章制度，有专人负责日常环保工作，签订了边角料、沉淀池沉渣清运合同，建立清运台帐。

#### **(2) 环境风险防范措施**

我司为石材加工项目，暂未编制应急预案。

#### **(3) 环境监测计划**

项目环评及其审批部门的审批决定中没有提出环境监测计划，我司将主要针对环保投诉情况和工程运行情况的变化进行不定期监测。

### **2.2 配套措施落实情况：**

#### **(1) 区域削减及淘汰落后产能**

不涉及。

#### **(2) 防护距离控制及居民搬迁**

不涉及。

### **2.3 其他设施落实情况：**

不涉及。

## **3.整改工作情况：**

本项目的具体整改情况如下：

1、完善废石料、沉渣的清运管理，已委托有资质的公司清运处置。

